

KIA E-NIRO

Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Nummerplaat:	1XTY203
Versnellingsbak:		Kleur koetswerk:	
Model:	E-NIRO	VIN:	KNACB81GFL5032407
Type brandstof:		Vermogen:	150 kW
Versie:	64 kWh Must	Eerste inschrijving	22/05/2020
Kilometerstand:	136409 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	6
Rechts	7
Voorzijde	1

Commerciële foto's





VIN-uitrusting volgens de informatie van de constructeur

Afstandsregeling	Airbag	Centrale armsteun	Centrale Vergrendeling
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	Elektrische ramen werkend	Isofix	Leder Interieur
Mistlampen	Rolhoes	Stuur leder	Stuur multifunctioneel
Stuurbekrachtiging	Telefoon	Velgen alu	

Opties volgens de inspecteur

GPS	Ja
-----	----

Schade

Deur A L
Slecht hersteld
LI - Herstellen en schilderen (gedeeltelijk)
Links



Deur A R

Hersteld
Geen herstelling
Rechts



Deur V L

Slecht hersteld
LI - Herstellen en schilderen (gedeeltelijk)
Links



Deur V R

Slecht hersteld
LI - Herstellen en schilderen (gedeeltelijk)
Rechts



Interieur

Beschadigd

Aanvaardbaar

Interieur



Koetswerk

Beschadigd
Aanvaardbaar
Dak & andere



Opstap L

Deuk(en) en kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Links



Opstap R

Deuk(en) en kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Rechts



Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel R

Barst
E - Vervangen
Rechts



Sierl deur A L

Deuk(en)
E - Vervangen
Links



Spoiler bumper V

Kras(sen)
E - Vervangen
Voorzijde



Velg alu A L gepolierd

Kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Links



Velg alu A R gepolierd

Kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Rechts



Velg alu V L gepolierd

Kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Links



Velg alu V R gepolierd

Kras(sen)
LI - Herstellen en schilderen (compleet)
Rechts



Vleugel A R
Slecht hersteld
LI - Herstellen en schilderen (gedeeltelijk)
Rechts



Wisserblad A
Beschadigd
E - Vervangen
Achterzijde



Banden

Voor Links

Winter

215/55/17/98/V

Bridgestone

5,0 mm

Voor Rechts

Winter

215/55/17/98/V

Bridgestone

4,0 mm

Achter Links

Winter

215/55/17/98/V

Pirelli

5,0 mm

Achter Rechts

Winter

215/55/17/98/V

Pirelli

6,0 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Categorie	Personenwagen	Compressor	Ja
Gelijkvormigheidsattest	Ja	Herstelkit	Ja
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja	Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee
Technische Controle	OK	Technische Controle	22/05/2025
Totaal aantal sleutels	2	Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		

Details VIN - Als er geen beschrijving beschikbaar is in de taal van uw keuze, wordt de Franse beschrijving getoond		
12V-aansluitpunt vooraan	230V laadkabel	ABS (antiblokkeer remsysteem)
Achterlichten met LED-look	Achteruitrijcamera	Adaptive Cruise Control
Afdekzeil voor bagageruimte	Afstandsbediening voor deurvergrendeling	Android Auto
Anti-condensregeling	Apple Car Play	Audiobediening aan het stuurwiel
Automatische klimaatregeling	Automatische koplamp-activering/uitschakeling	Automatische noodrem met voetgangersdetectie
Bandenspanningscontrolesysteem TPMS	Bekerhouders vooraan	Bendenherstelkit
Bestuurdersairbag	Bluetooth met voice control	Brilhouders
Buitenspiegels koetswerkkleur+zwarte hoogglans	Bumpers in koetswerkkleur	CCS snellaadaansluiting tot 100 kW
Centrale armsteun achteraan + bekerhouders	Centrale armsteun vooraan met opbergvak	Centrale deurvergrendeling
DAA - Waakzaamheidsassistent voor de bestuurder	DAB+	Daglichten LED type
Deurhendels in koetswerkkleur	EBD (Elektronische remkrachtverdeling)	Elektrisch bediende buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	Elektrische bediende ruiten vooraan	Elektrische ruiten AR
Elektronische handrem	Energierecupererende remmen	ESC - Electronic Stability Control
File-assistent	Getinte ruiten	Gordijnairbags en laterale airbags vooraan
Haaiven antenne	HAC (Hill Assist Control)	Halogeen koplampen
In de hoogte en de diepte regelbaar stuurwiel	In de hoogte regelbare hoofdsteunen VR/AR	Isofixverankeringspunten voor kinderzitjes AR
JAV 17"	Knieairbag bestuurderszijde	Lage rolweerstandbanden
Lederen stuurwiel	Lederen versnellingshendel	LKA - Lane Keep Assist (Rijstrook-Aanhouding Assistent)
Luidsprekers (6)	Metalen deurhandgrepen binnen	Metalen inlegwerk
Mistlampen vooraan	Neerklapbare achterzetels in 60/40 verhouding	On-Board lader 7.2 kW
Opbergtassen op rugleuning voorzetel passagier	Passagiersairbag	Radio RDS 8" scherm + USB
Schakelpeddel	Smart Key - Sleutelloze Instap- en Startfunctie	Snelheidsbegrenzer
Snelle laadkabel	Stof/leder binnenbekleding	Stuurbekrachtiging
'Supervision' wijzerplaten	Uitschakelbare passagiersairbag vooraan	Unicolor lak
Verlichte make-up spiegels	Verlichting bagageruimte	Verwarmde buitenspiegels
Waarborg 7 jaar/150.000 km	Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenspieg.	Zooneklep + make-up speigeltje aan passagierzijde

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.