

PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001379489

NATURE DU CONTROLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTROLE

26/03/2025

N° DU PROCES-VERBAL

22399 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S013F187
RAISON SOCIAL :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS
ADRESSE : BOULEVARD ROLAND CORRAO
& RUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F0698
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GE-881-VM	06-05-2022	22-02-2022
Genre	Marque	Type
CTTE	MERCEDES BENZ	N10MC3CTZ08
N° de série dans la série du type		Energie
W1V9076351P435889		GO
Kilométrage au compteur	Désignation commerciale	
408282	SPRINTER	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ADRESSE :

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route. En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances critiques

1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

Défaillances majeures

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AR)

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG,ARD,AVG,AVD)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV,AR)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD,ARG,ARD)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AV,AR)

<< ATTENTION, IL EXISTE UNE SUITE A CE PROCES-VERBAL >>



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001379489

NATURE DU CONTROLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTROLE

26/03/2025

N° DU PROCES-VERBAL

22399 / 2

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S013F187
RAISON SOCIAL :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS
ADRESSE : BOULEVARD ROLAND CORRAO
& RUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F0698
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation Date C.I. Date 1ere circulation
GE-881-VM 06-05-2022 22-02-2022
Genre Marque Type
CTTE MERCEDES BENZ N10MC3CTZ08
N° de série dans la série du type Energie
W1V9076351P435889 GO
Kilométrage au compteur Désignation commerciale
408282 SPRINTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ADRESSE :

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route. En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

<< SUITE DU PROCES-VERBAL No 22399 >>

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,G,D,ARG,ARD)
6.2.10.a.1 GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AV,AVD)
6.2.13.b.1 AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV,D,AR)

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		5			22	
Force	490		467	296		231
Force roue/roue	490		467	296		231
Taux				59		
Frein de stat.						
Force	174					123
Force roue/roue	118					70
Taux			7			
Pesée du véhicule		1427	2492		1065	
Suspension						
Efficacité	33		30	38		33
Dissymétrie		8			13	
Dérive	-6.9					
Feux de croisement	-2.7					-2.6

<< ATTENTION, CE PROCES-VERBAL CONTIENT 2 Pages >>

