
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0066268	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H0-66-KX	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	46 793 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓



Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


Banden

Goodyear 215/60/17 Zomer 5.0 mm		Goodyear 215/60/17 Zomer 4.0 mm	
Goodyear 215/60/17 Zomer 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksvoor			Positie	Voor
4		Type	Deuk	2		Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Scherm			Onderdeel	Scherm
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Kras			Type	Kras
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

Interieur schade

3		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Voor
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen