

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5059990	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K4-45-FF	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	10-12-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	118 424 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	16-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 5.0 mm		Continental 215/55/17 Zomer 5.0 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

2



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

3



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Slechte herstelling

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

●

●

4



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

5



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

●

Interieur schade

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Radioknop

-

Niet conform

-

Vervangen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Kofferbakbekleding

Linksachter

Kras

-

Smart Repair

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Achterklep-/kofferbakbekleding

-

Kras

-

Smart Repair