

VERKOOP
MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	L281VK
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00118538
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Comfort auto	1ste tenaamstelling	06-08-2021
Kilometerstand:	70671 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	3
Rechts	2
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting		Navigatiesysteem full map
		Elect. ramen V	Ja
		Type airco	Airco automatisch
		Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Bumper V bekleding
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde



Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Scherm A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherm A R
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden	
	Voor Links
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Continental
	6,5 mm
	Voor Rechts
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Continental
	6,0 mm
	Achter Links
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Bridgestone
	4,2 mm
	Achter Rechts
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Bridgestone
	4,5 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Functionerende motor	Ja
Kentekenbewijs origineel	Ja	Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja
Totaal aantal sleutels	2	Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type lak	Metallic	Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.