

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JMZDR1WBJ 00104760	Merk	MAZDA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J4-93-TS	Model	MX-30 E-SKYACTIV 145 First Edition	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Gris Laque
Km stand	65 193 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	21-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Vredestein 215/55/18 Zomer 5.5 mm



Vredestein 215/55/18 Zomer 5.0 mm



Vredestein 215/55/18 Zomer 5.0 mm

Vredestein 215/55/18 Zomer 3.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Links
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechts
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Vervangen