



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00567024861	Object-Nr.	NE 12911
Fahrzeugkilometerstand	116'713 km	Erstzulassung	17.06.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	01.10.2025 14:06:46
Inspektion - ID	9141821	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Proftiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



4 | Tür Hinten L

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



5 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



6 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Lackieren



8 | Stoßstange H M

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur
Bemerkungen: HECKSCHÜRZE	



9 | Kofferraumdeckel

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



10 | Heckspoiler

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



13 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



14 | Blinker Aussenspiegel R

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



15 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



16 | Antenne

Typ	Beschädigt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



17 | Dach

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



18 | Raddeckel HR

Typ	Kein Originalteil
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



19 | Raddeckel VR

Typ	Kein Originalteil
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

Innenschäden



7 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



11 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen
Bemerkungen: SITZE	



12 | Türverkleidung VL

Typ	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

KOMMERZIELLE FOTOS

