

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0099472	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J7-89-FZ	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	80 456 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/50/17 Zomer 2.0 mm		Pirelli 215/50/17 Zomer 2.0 mm	
Goodyear 215/50/17 Zomer 3.5 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 3.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

2



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

3



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

4



Onderdeel

Dorpelbekleding

Positie

Rechts

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

●

●

6



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

7



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

8



Onderdeel

Schermbekleding

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

13



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

●

Interieur schade

9



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

10



Onderdeel

Stoelzitting stof

Positie

Rechtsvoor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

11



Onderdeel

Kofferbakbekleding

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Smart Repair

12



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

