


Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0099665	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J1-08-FP	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d Tekna APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	49 903 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-07-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 215/50/17 Zomer 4.0 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 4.0 mm	
Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

3



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Dorpelbekleding

Positie

Rechts

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen