



RENAULT CLIO ESTATE

VIN	VF1R9800061710030
Immatriculation	FA-153-XT
Kilométrage	230 185 km
Première immatriculation	05/10/2018
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	13/11/2025 09:35:08
----------------------	---------------------

Description de l'adresse d'inspection	2L LOGISTIC QUINCIEUX
---------------------------------------	-----------------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF1R9800061710030
Kilométrage	230 185 km
Type de carrosserie	Break
Nbre portes	5
Première immatriculation	05/10/2018
Marque	RENAULT

Modèle	CLIO ESTATE
Nbre sièges	2
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Blanc
Catégorie	Vehicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui
Nbre clés total	1
Nbre clés télécommandes	1

Manuel d'utilisation	Oui
Certificat immatriculation (original)	Original
Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Barres de toit	Oui
Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Cric	Oui
GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui

Nature de peinture	Opaque
Niveau carburant	50
Stockage GPS	HD
Stockage GPS	Oui
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



7 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



8 | Jante alum. AVD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



9 | Jante alum. ARG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



10 | Bas de caisse ext D

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



11 | Jt ext lèche-vitre AVD

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer



12 | Moulure porte ARD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



14 | Carrosserie

Type	Grêlé
Mode de réparation	Forfait grêle



Dommages intérieurs



1 | Clef de contact TC (sans insert)

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



2 | Intérieur

Type	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



3 | Tableau de bord

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer



4 | Garnit. montant AVD

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



5 | Couvercle boîte à gants

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



6 | Tapis de sol AV

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer



13 | Garnit. couvercle AR

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair

Photos commerciales

