

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	J132ST
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00104389
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 First Edition	1ste tenaamstelling	13-10-2020
Kilometerstand:	65228 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 08/05/2025

95,81%

Status van de gezondheid (SOH)*

Mazda MX-30

VIN : JMZDR1WBJ00104389

Kilometerstand : 65.228 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA Approved Battery Health Check



Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak		
		Elect. ramen V	Ja
		Type airco	Airco automatisch
		Type stoelbekleding	
			Stoelbekleding deels kunstleder

Schade

Bumper V bekleding

Kras(sen)

Vervangen

Voorzijde



Deksel/Dop

Ontbreekt

Vervangen

Interieur




Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Achterzijde



Banden	
	Voor Links
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Continental
	5,9 mm
	Voor Rechts
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Continental
	5,9 mm
	Achter Links
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Bridgestone
	3,7 mm
	Achter Rechts
	Zomer
	215/55/18/95/H
	Bridgestone
	3,6 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.