



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00067024881	Object-Nr.	FR 287942
Fahrzeuggkilometerstand	117'464 km	Erstzulassung	10.03.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	11.08.2025 14:54:48
Inspektion - ID	8850018	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	Nein
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-

SCHADEN

Außere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Stoßfänger V

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



4 | Scheinwerfer R

Typ	Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Ersatz



5 | Tür Hinten L

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

6 | Seitenwand hinten links

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



7 | Seitenschutzleiste links

Typ	Delle(n)
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



9 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



10 | Zierblende Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



12 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



13 | Gehäuse Außenspiegel R





Typ	Mangelhafte Reparatur
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Lackieren
Bemerkungen: KLARLACK FEHLT	





14 | Außenspiegel rechts vollständig

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



15 | Dach

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



16 | Antenne

Typ	Beschädigt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

Innenschäden



8 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



11 | Fahrzeugschein

Typ	Fehlt
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

KOMMERZIELLE FOTOS

