



PEUGEOT 208

VIN	VR3UHZKXZLT069885
Immatriculation	FS-078-RV
Kilométrage	38 545 km
Première immatriculation	15/09/2020
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	09/10/2025 09:34:09	Lieu de l'inspection	BCA Aunay
----------------------	---------------------	----------------------	-----------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3UHZKXZLT069885	Modèle	208
Kilométrage	38 545 km	Nbre sièges	2
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	15/09/2020	Couleur carrosserie	Blanc
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Manuel d'utilisation	Non		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Cache bagages	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	1
Compresseur	Oui	Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0
GPS	Oui	Niveau carburant	50

Kit réparation	Oui
Moteur fonctionnant	Oui

Véhicule roulant	Oui
------------------	-----

DOMMAGES

Dommages extérieurs



3 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



4 | Moulure d'aile AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage



5 | Boitier rétroviseur ext G

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



6 | Bas de caisse ext D

Type	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



7 | Porte ARD

Type	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



8 | Pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



9 | Coffre / hayon

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Dommmages intérieurs



1 | Clef de contact TC (sans insert)

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



2 | Tapis de sol AV

Type	Trou
Mode de réparation	E - Remplacer



Photos commerciales

