



KIA NIRO

E-NIRO

FIN	KNACC81GFM5075690
Kilometerstand	36.512 km
Erstzulassungsdatum	24.02.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	20.03.2025 13:34:43	Inspektionsort	Schlösser Mücke
--------------------	---------------------	----------------	-----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	KNACC81GFM5075690	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	36.512 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	1
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	24.02.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Elektrisch	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	KIA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Niro	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Dachreling	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Sitzheizung vorne	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	3,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



1 | SEITENSCHUTZLEISTE LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | RECHTE SEITE

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



58558243.pdf





Geschätzter reduzierter Wert

1.043,91 €

KOMMENTARE

i ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt, KVA Macadam

FAHRZEUGBILDER

