


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 8 de junio de 2026

Matrícula: 5738LCJ

Modelo: KANGOO EXPRESS Z.E. 3 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
07/04/2026	24.510	Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Dirección/Neumáticos/Pinchazo



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 8 de junio de 2026

Matrícula: 5738LCJ

Modelo: KANGOO EXPRESS Z.E. 3 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
18/02/2026	23.774	Coste Gestión Autorización Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Sustituir escobillas del limpia Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Revisiones/Revisión periódica/Ver observaciones Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 8 de junio de 2026

Matrícula: 5738LCJ

Modelo: KANGOO EXPRESS Z.E. 3 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado Coste Gestión Autorización



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 8 de junio de 2026

Matrícula: 5738LCJ

Modelo: KANGOO EXPRESS Z.E. 3 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
01/06/2023	7.066	Equipo eléctrico/Alumbrado exterior/Sustituir lámparas en alumbrado exterior Revisiones/Revisión Anual Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión Anual Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Sustituir escobillas del limpia Revisiones/Revisión periódica/Sustituir lámparas



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 8 de junio de 2026

Matrícula: 5738LCJ

Modelo: KANGOO EXPRESS Z.E. 3 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Equipo eléctrico/Batería/Sustituir batería
		Revisiones/Revisión Anual
		Revisiones/Revisión Anual
		Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen
		Revisiones/Revisión Anual
		Revisiones/Revisión Anual
		Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos
		Revisiones/Revisión Anual
		Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos
		Revisiones/Revisión Anual
		Revisiones/Revisión Anual
		Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico