



PEUGEOT 3008²

VIN	VF3MCYHZRJS280083
Immatriculation	EZ-107-BF
Kilométrage	196 361 km
Première immatriculation	13/07/2018
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	17/02/2026 15:19:15
----------------------	---------------------

Description de l'adresse d'inspection	Ayvens Mobility Center Chilly-Mazarin
---------------------------------------	---------------------------------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3MCYHZRJS280083
Kilométrage	196 361 km
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	13/07/2018
Marque	PEUGEOT

Modèle	3008 ²
Nbre sièges	5
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Blanc
Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	2

Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)	N/A


OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui
Cache bagages	Oui
Cric	Oui
GPS	Oui

Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé
Niveau carburant	25
Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs




1 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



2 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



3 | Porte AVG

Type	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



4 | Répétiteur D

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



5 | Moulure de pare-chocs AR

Type	Déformé / Forcé
Mode de réparation	E - Remplacer

Photos commerciales

