



**FORD FORD TRANSIT 2.0 TDCI 130HP 350 L3H2 TREND 2.0**

VIN	WF0EXXTTRENT85306
Înmatriculare	B-114-GWI
Kilometraj	190.409 km
Prima Înregistrare	03.06.2022
Culoare caroserie	Alb

**DETALII INSPECȚIE**

Data inspecției	27.05.2026 11:44:41	Descrierea adresei de inspecție	LHE
-----------------	---------------------	---------------------------------	-----

**INFORMAȚII VEHICUL**

Marcă	FORD	Tipul cutiei de viteze	Manual
Model	FORD TRANSIT 2.0 TDCI 130HP 350 L3H2 TREND	Numărul de trepte de viteză	6
Versiune	2.0	Tip transmisie	Față
VIN	WF0EXXTTRENT85306	Categorie	Vehicul comercial usor
Înmatriculare	B-114-GWI	Tipul caroseriei	Van
Prima Înregistrare	03.06.2022	Numar de usi	4
Anul fabricatiei	2022	Numar de locuri	3
Tip combustibil	Diesel	Culoare interioara	Negru
Kilometraj	190.409 km	Culoare caroserie	Alb

**DOCUMENTE ȘI ÎNTREȚINERE**

Certificatul de înmatriculare in original	Da	Numarul total de chei	2
Manual de utilizare	Da	Tip de carte de întreținere	Carte de întreținere prezentă

**ACCESORII**

Aerul condiționat funcționează	Da	Senzori parcare fata	Da
Afișaj proiectat pe parbriz	Nu	Senzori parcare spate	Da
Control adaptiv al vitezei	Da	Tip de climatizare	Control climatizare manual
Control viteza	Da	Tip de faruri față	Faruri halogen
Extinctor	Da	Tip tapițerie	Tapițerie tesături
Geamuri electrice Fata	Da	Tipul carligului de tractare	Fără cârlig de remorcare
Număr de cabluri de încărcare (încărcare rapidă)	0	Trusă de prim ajutor	Da
Numărul de cabluri de încărcare (normal)	0	Volan multifuncțional	Da
Radio multimedia	Da	Vopsea metalizată	Nu
Roata de rezerva	Da		

## ANVELOPE

### Anvelope montate

Locație	Poziție	Banda de rulare	Producător	Dimensiuni	Sezonul anvelopelor	Tipul de jante	Runflat
Față	Stânga	4,0 mm	Kleber	235/65 R 16 115 R	Iarnă	Oțel	Nu se aplica
Față	Dreapta	4,0 mm	Kleber	235/65 R 16 115 R	Iarnă	Oțel	Nu se aplica
Spate	Stânga	5,0 mm	Kleber	235/65 R 16 115 R	Iarnă	Oțel	Nu se aplica
Spate	Dreapta	5,0 mm	Kleber	235/65 R 16 115 R	Iarnă	Oțel	Nu se aplica

### Roată de rezervă

Locație	Poziție	Banda de rulare	Producător	Dimensiuni	Sezonul anvelopelor	Tipul de jante	Runflat
-	-	7,0 mm	Continental	235/65 R 16 115 R	Vară	Oțel	-

**AVARIE**

**Interior**



**1 | Tapiterie scaun stanga fata**

Tipul daunei

Ars

Mod de reparație

Reparare speciala



**2 | Cotieră fata mijloc**

Tipul daunei

Deteriorat

Mod de reparație

Reparare speciala



**3 | Capitonaj plafon**

Tipul daunei

Murdar

Mod de reparație

Curatare



**4 | Tapiterie scaun dreapta fata**

Tipul daunei

Murdar

Mod de reparație

Curatare



**5 | Tapiterie scaun dreapta fata**

Tipul daunei

Murdar

Mod de reparație

Curatare



**6 | Interior**

Tipul daunei	Uzat
Mod de reparație	Acceptabil

**Exterior**



**7 | Parbriz**

Tipul daunei	Spart
Mod de reparație	Înlocuire



**8 | Bara de protecție fata**

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Înlocuire



**9 | Carenaj pasaj roată stanga fata**

Tipul daunei	Spart
Mod de reparație	Înlocuire



**10 | Ușă stanga fata**

Tipul daunei	Lovitură(e) și zgârietură(e)
Mod de reparație	Reparare si vopsire




**11 | Panou Spate Stanga**

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



**12 | Colțul barei de protecție dreapta spate**

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Înlocuire



**13 | Colțul barei de protecție stanga spate**

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Înlocuire



**14 | Bara de protecție spate**

Tipul daunei

Deformat

Mod de reparație

Înlocuire



**15 | Hayon / portbagaj**

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



**16 | Hayon / portbagaj**

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



**17 | Lampă spate dreapta**

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Acceptabil



**18 | Ușă dreapta fata**

Tipul daunei	Lovituri
Mod de reparație	Acceptabil



**19 | Usa culisanta Dreapta**

Tipul daunei	Lovituri
Mod de reparație	Reparare si vopsire



**20 | Aripă dreapta spate**

Tipul daunei	Lovituri
Mod de reparație	Reparare si vopsire



**21 | Carena pasaj roată dreapta spate**

Tipul daunei	Spart
Mod de reparație	Înlocuire



**22 | Ornament aripă dreapta spate**

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Înlocuire



**23 | Ornament aripă dreapta spate**

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Înlocuire



**24 | Montant acoperiș dreapta**

Tipul daunei	Lovitură(e) și zgârietură(e)
Mod de reparație	Reparare si vopsire



**25 | Capac roată stanga fata**

Tipul daunei	Spart
Mod de reparație	Înlocuire

**MĂSURARE GROSIME VOPSEA**

Grosime vopsea capotă	125	Grosime vopsea portbagaj	131
Grosime vopsea portieră față stânga	128	Grosime vopsea aripă față stânga	126
Grosime vopsea portieră față dreapta	127	Grosime vopsea aripă față dreapta	125
Grosime vopsea portieră spate stânga	0	Grosime vopsea aripă spate stânga	132
Grosime vopsea portieră spate dreapta	129	Grosime vopsea aripă spate dreapta	131
Grosime vopsea plafon	131		

**COMENTARIII**

**Comentariile inspectorului**

Auto prezinta zgârieturi și infundaturi superficiale,Auto necesită polish pe unele componente,Cutie de viteze-manuala, Frane normal, Esapament - normal, Martorii în bord-nu,Centuri de sig. -da. ITP -30.05.2026.RCA- expirat.Chei-2.

## Fotografii comerciale

