

G-130-GL

Hyundai IONIQ Comfort EV 28kWh, dec-19, 105.723 km



Eerste toelating	31-12-2019
Eerste afgifte NL	31-12-2019
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1157*01
Afgelezen tellerstand	105.723 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1395 kg
Deuren	5
Vermogen	88 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	28 kWh
Actieradius	280 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	AC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Blauw
Land van registratie	Nederland
Indicatieve catalogusprijs	€33.812

Op voertuig aanwezige accessoires

Achteruitrijcamera	Centrale vergrendeling afstandsbediening	Navigatie
Apple Carpl./Android Auto	Cruisecontrol	Parkeersensoren achter
Audio installatie	Elektrische ramen voor en achter	Regensensor
Automatische airconditioning ECC	Lichtmetalen velgen	Stuurbechrachting
Bluetooth telefoonvoorbereiding	Metallic lak	



Opmerkingen

ANWB Verkoopservice

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	31-12-2025	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	88.000 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Barneveld	Wielsloten	Niet aanwezig










Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		
Opmerkingen		
Geen opmerkingen		

Banden

Velggrootte	16"	Type	Profieldiepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	1 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	2 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	2 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Buitenzijde Voorzijde	wasstraatkrassen steenslag
Niet acceptabele schade		
2	 Rechter dorpel	krasdeuk
3	 Achterbumper	krasje(s)
4	 Rechter achterscherm	krasje(s)
5	 Rechter achterportier	kras(sen)
6	 Rechter voorportier	kras(sen)
7	 Voorbumper	steenslag
8	 Linker achterscherm	krasje(s)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

