


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5045074	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-74-KD	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	152 843 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 3.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 3.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Alu velg 17'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6




Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

12



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling