


















Voertuig gegevens

Chassisnr.	LSJW74094 LZ022609	Merk	MG	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-04-ZJ	Model	MG ZS EV ActieAuto 5d Luxury	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	170 579 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	28-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst








Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden





Winterbanden

Michelin 215/50/17 Winter 6.4 mm		Vredestein 215/50/17 Winter 7.0 mm	
Michelin 215/50/17 Winter 6.3 mm		Michelin 215/50/17 Winter 4.8 mm	

Exterieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Roest</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 4</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Roest	Omvang	Diameter (mm) > 4	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Roest																								
Omvang	Diameter (mm) > 4																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
11		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Linksvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								

Interieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting leer</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Niet conform</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting leer	Positie	Linksvoor	Type	Niet conform	Omvang	-	Bewerking	Ter info													
Onderdeel	Stoelzitting leer																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Niet conform																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Met gaten</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Linksachter	Type	Met gaten	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Vloerbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Met gaten</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Vloerbekleding	Positie	Rechtsachter	Type	Met gaten	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Deurbekleding																								
Positie	Linksachter																								
Type	Met gaten																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Vloerbekleding																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Met gaten																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Paneelbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Paneelbekleding	Positie	Rechts	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Paneelbekleding																								
Positie	Rechts																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								