

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5024967	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-02-VR	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	157 953 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✗

Banden

Michelin 215/55/17 W Zomer 4.0 mm		Michelin 215/55/17 W Zomer 4.0 mm	
Michelin 215/55/17 W Zomer 3.0 mm		Michelin 215/55/17 W Zomer 3.0 mm	

Exterieur schade

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

4



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Sierstrip bumper

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

14



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

15



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

16



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

17



Onderdeel

Achterraut

Positie

-

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

18



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

19



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Navigatie software
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	DVD scherm
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info