

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	K967KR
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00104717
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Luxury	1ste tenaamstelling	30-12-2020
Kilometerstand:	65222 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Links	1
Rechts	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak		
		Elect. ramen V	Ja
		Type airco	Airco automatisch
		Type stoelbekleding	
			Stoelbekleding deels kunstleder

Schade	
Scherf A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links	 
Scherf V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts	 

Banden
Voor Links Zomer 215/55/18/95/H Bridgestone 5,5 mm
Voor Rechts Zomer 215/55/18/95/H Bridgestone 5,0 mm
Achter Links Zomer 215/55/18/95/H Bridgestone 3,0 mm
Achter Rechts Zomer 215/55/18/95/H Bridgestone 2,5 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.