

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	03/07/2025	25139346		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
02/09/2025	5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG, ARD, ARG			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVD, AVG			
Contre-visite	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G			
N° D'AGRÈMENT : S069D285	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD			
(9) RAISON SOCIALE : DM 2 CONTROLE	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVD, ARG			
(3) COORDONNÉES : 6 et 8, Rue Pierre Marie Curie	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG			
69800 ST PRIEST	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06.02.2025:127 260 km			
Tél : 04.78.70.20.90 Fax : 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
NOM ET PRÉNOM :				
N° D'AGRÈMENT :				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation		
FR-454-VM(F)	30/07/20	30/07/20		
Marque	Désignation commerciale			
KIA	NIRO			
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre		
KNACC81GFL5046152	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10K1AVP0027987	EL			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
139789				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

Attestation délivrée le 04/07/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		11 %	
Forces verticales :	929 daN		796 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	378 daN	354 daN	280 daN	281 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	378 daN	354 daN	280 daN	281 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	22 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.2 %	-2.4 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-3.6 %	-1.1 %		