



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00567186523	Object-Nr.	ZH 765894
Fahrzeugkilometerstand	128'146 km	Erstzulassung	05.10.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	15.09.2025 15:16:18
Inspektion - ID	9039379	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Audioanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden
Betriebsanleitung	ja		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

Typ	Hagelschaden
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



2 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Tür Vorne L

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



4 | Tür Hinten L

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



6 | Kofferraumdeckel

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



7 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



10 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



11 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n)
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



12 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



13 | Dach

Typ	Hagelschaden
Schwere	2 cm - 3 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



Innenschäden



5 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



8 | Sitzbezug VL

Typ	Verbrannt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



9 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen



KOMMERZIELLE FOTOS

