

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK381GF LJ003035	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H7-37-SL	Model	KONA Fashion Electric 64 kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	04-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	179 198 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm



Bridgestone 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Bridgestone 215/55/17 Zomer 4.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Bumper onderaan
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Sierstrip bumper
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen


9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

10



Onderdeel	Hemelsbekleding
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen