

















Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR1UJZKXZ LW021491	Merk	DS	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-72-PG	Model	DS 3 Crossback E-TENSE 50 kWh Performance Line+ Au	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	95 995 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst


Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden


Winterbanden


Michelin 215/55/18 Winter 5.0 mm		Michelin 215/55/18 Winter 5.0 mm	
Michelin 215/55/18 Winter 6.0 mm		Michelin 215/55/18 Winter 6.0 mm	

Exterieur schade

3		Onderdeel	Dak
		Positie	-
		Type	Chemische afzetting
		Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1		Onderdeel	Instrumentenpaneel
		Positie	-
		Type	Doorboord
		Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair

2		Onderdeel	Bekleding stoelzitting gemengd
		Positie	Linksvoor
		Type	Versleten
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info