

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141118359

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		29/06/2026		26198529	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : D 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : G, C 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif: AVG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, ARD, ARG 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AV 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV, AR 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : D, G 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures : D, G 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Déterioration susceptible de provoquer des blessures: D 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0401 P049B P1028 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
28/08/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S054D111					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 890 rue Jean Prouvé					
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY					
Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 054D1243					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ere mise en circulation	
GC-038-MV(F)		21/10/2021		21/10/2021	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		TRAFFIC			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1FL000167933678		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENCTD22L128		GO			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
197627					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
Attestation délivrée le 30/06/2026					
par le réseau DEKRA Automotive					
DEKRA Automotive					
Centre d'affaires La Boursidière,					
Rue de la Boursidière - Bâtiment H					
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex					
Tel : 01 30 69 52 00					

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-16.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		6 %	
Force verticales :	1215 daN		711 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	460 daN	442 daN	243 daN	224 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	460 daN	442 daN	243 daN	224 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	0.9 %			

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141118359

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		29/06/2026		26198529	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D141118359			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
28/08/2026		2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : G			
Contre-visite		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse : AR			
N° D'AGRÈMENT : S054D111		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG			
(3) COORDONNÉES : 890 rue Jean Prouvé		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR			
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY					
Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 054D1243					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GC-038-MV(F)		21/10/2021		21/10/2021	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		TRAFFIC			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1FL000167933678		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENC2D22L128		GO			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.			
197627		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
Attestation délivrée le 30/06/2026					
par le réseau DEKRA Automotive					
DEKRA Automotive					
Centre d'affaires La Boursidière,					
Rue de la Boursidière - Bâtiment H					
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex					
Tel : 01 30 69 52 00					