



CITROEN C3

VIN	VF7SXHNZTJT645351
Immatriculation	FB-847-YN
Kilométrage	60 875 km
Première immatriculation	21/11/2018
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	01/09/2025 11:25:22	Lieu de l'inspection	BCA Nantes
----------------------	---------------------	----------------------	------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF7SXHNZTJT645351	Modèle	C3
Kilométrage	60 875 km	Nbre sièges	2
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	21/11/2018	Couleur carrosserie	Noir
Marque	CITROEN	Catégorie	Vehicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Cache bagages	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui	Niveau carburant	75
Cric	Oui	Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



2 | Pneus

Type	Sans dégâts
Mode de réparation	Acceptable



3 | Pneu AVD

Type	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer



4 | Pneu AVG

Type	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer



5 | Porte AVG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre



6 | Porte ARG

Type	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



7 | Capot

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



8 | Aile ARD

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



9 | Porte ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



10 | Pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



11 | Moulure de pare-chocs AR

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



12 | Moulure de pare-chocs ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

Dommages intérieurs



1 | Tapis de sol AV

Type	Déchirure
Mode de réparation	Smart repair

Photos commerciales

