



VOLKSWAGEN TIGUAN

VIN	WVGZZZ5NZKW865341
Immatriculation	FE-838-MK
Kilométrage	170 776 km
Première immatriculation	12/03/2019
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	31/12/2025 08:22:36	Description de l'adresse d'inspection	BCA Nantes
----------------------	---------------------	---------------------------------------	------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	WVGZZZ5NZKW865341	Modèle	TIGUAN
Kilométrage	170 776 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	SUV	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	12/03/2019	Couleur carrosserie	Blanc
Marque	VOLKSWAGEN	Catégorie	Véhicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Barres de toit	Oui	Kit réparation	Oui
Batterie fonctionnante	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Cache bagages	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui	Niveau carburant	0
Compresseur	Oui	Véhicule roulant	Oui
GPS	Oui		

DOMMAGES

Dommages extérieurs





1 | Bas de caisse int ARG

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



3 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



4 | Pneu AVD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



5 | Pneu AVG

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer


**6 | Jante alum. AVG**

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

**7 | Jante alum. ARD**

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

**8 | Bras d'essuie-glace AR**

Type

Incomplet

Mode de réparation

E - Remplacer

Dommages intérieurs**2 | Revêtement assise AR**

Type

Tache

Mode de réparation

Nettoyer

Photos commerciales

