

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5029058	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H5-95-LH	Model	Niro e-Niro EV ActieAuto 5d ExecutiveLine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	124 530 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-07-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 215/55/17 Zomer 8.0 mm		Goodyear 215/55/17 Zomer 7.5 mm	
Goodyear 215/55/17 Zomer 8.5 mm		Goodyear 215/55/17 Zomer 8.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ●

2



Onderdeel

Bumper onderaan

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

3



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

● ●

4



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

● ●

5



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

6



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

7



Onderdeel

Dakstijl

Positie

Rechts

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●