



## PEUGEOT E-208

VIN	VR3UHZKXZMT087372
Immatriculation	GD-637-DR
Kilométrage	42 204 km
Première immatriculation	25/11/2021
Couleur carrosserie	Jaune

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	17/06/2025 10:28:40	Lieu de l'inspection	BCA Bouchain
----------------------	---------------------	----------------------	--------------

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3UHZKXZMT087372	Modèle	E-208
Kilométrage	42 204 km	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Gris Foncé
Première immatriculation	25/11/2021	Couleur carrosserie	Jaune
Carburant	Electrique	Catégorie	Vehicule particulier
Marque	PEUGEOT		

### DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	2	Manuel d'utilisation	Oui	Certificat immatriculation (original)	N/A

### OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui	Nbr cable de recharge (220V)	1
Cache bagages	Oui	Kit réparation	Oui	Niveau carburant	25
Camera de recul	Oui	Moteur fonctionnant	Oui	Véhicule roulant	Oui
Compresseur	Oui	Nature de peinture	Metallisé		



# DOMMAGES EXTÉRIEURS



## 3 | PNEUS

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



## 4 | PNEU ARD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



## 5 | JANTE ALUM. AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### 6 | JANTE ALUM. ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### 7 | JANTE ALUM. AVD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



### 8 | MOULURE D'AILE AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



### 9 | CAPOT

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



### 10 | PARE-CHOCS AV

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### 11 | CALANDRE

Type

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer




### 12 | AILE AVD

Type

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



# DOMMAGES INTÉRIEURS



## 1 | VOYANT DÉFAUT

Type	Allumé
Mode de réparation	Contrôler



## 2 | INTÉRIEUR

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyer

# PHOTOS COMMERCIALES



VIN :	VR3UHZKXZMT087372
SOH :	92%
SOC :	37%
Odomètre :	42 204 km

Vous pouvez dès à présent télécharger le format PDF de votre certificat de vente.

