

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF M5109808	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L6-05-XT	Model	e-Niro 64kWh DynamicPlusLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-08-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	155 582 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 3.5 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 3.0 mm




Michelin 215/55/17 Zomer 4.0 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 3.0 mm

Exterieur schade

4



Onderdeel	Scherp
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling


6



Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Ander interieuronderdeel
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen
Gerookt in voertuig	

3



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

Overige schade

2



Onderdeel	Ruitenwischerblad
Positie	Achter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen