

N° d'imprimé : **D** 129123730

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° DU PROCÈS-VERBAL

24168276

(3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 19/11/2024 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/01/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Contre-visite

N° D'AGRÉMENT :

S054D111

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES: 890 rue Jean Prouvé

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél: 03.83.51.75.83

Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

Nº D'AGRÉMENT :

057D0316

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise

EY-822-CJ(F)

12/06/2018

12/06/2018

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

LEAF 40KWH

M1

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

SJNFAAZE1U0017893

Type/CNIT

VP Énergie EL

M10NSSVP035L180

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissairepriseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

atteint : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques

fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD,

AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

11.09.2024: 104 281 km / 15.07.2022: 79 243 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

106470

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8 m/km): -1.4 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%): Forces verticales:

2 %

6 %

934 daN

700 daN

Frein de service

Forces de freinage (déséquilibre) :

284 daN

300 daN 255 daN 247 daN

Déséquilibre (< 20%) :

6 %

4 %

Forces de freinage (efficacité) :

284 daN 300 daN 255 daN

-1.1%

247 daN

D

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):

-0.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%): -2.8 % -1.8 %

