

















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHC851JF LU053153	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-54-ZZ	Model	IONIQ Premium EV 38 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Gris Laque
Km stand	151 604 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-12-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

Bridgestone 205/60/16 Zomer 3.0 mm		Bridgestone 205/60/16 Zomer 3.0 mm		
Bridgestone 205/60/16 Zomer 5.0 mm		Bridgestone 205/60/16 Zomer 5.0 mm		

### Exterieur schade

<p>2</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>4</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Achter																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Instaplaat																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						
<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Rechtsvoor	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen												
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Rechtsvoor																						
Type	Slechte herstelling																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						

**Interieur schade**

<p>1</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gesneden</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Linksvoor	Type	Gesneden	Omvang	Lengte (cm) > 2	Bewerking	Vervangen		
Onderdeel	Deurbekleding												
Positie	Linksvoor												
Type	Gesneden												
Omvang	Lengte (cm) > 2												
Bewerking	Vervangen												
<p>3</p>  <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gesneden</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Gesneden	Omvang	Lengte (cm) > 2	Bewerking	Vervangen		
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding												
Positie	-												
Type	Gesneden												
Omvang	Lengte (cm) > 2												
Bewerking	Vervangen												