



# **PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : **F067621480**

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL					
Contrôle technique périodique		14/11/2025	25192544					
(7) RESULTAT DU CONTROLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE						
Défavorable pour défaillances critiques		<b>Défaillances critiques</b> 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVG,AVD)						
(8) Limite de validité du contrôle réalisé		<b>Défaillances majeures</b> 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou monté inadapté (AVG,AVD)						
14/11/2025		<b>Défaillances mineures</b> 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,AR) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)						
NATURE DU PROCHAIN CONTROLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE								
N° d'agrement : S035F085								
(9) RAISON SOCIALE : O.C.T.A.SARL								
(3) COORDONNEES : SITE DE BEAUCE  35520 LA MEZIERE 02.99.13.13.65								
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR								
N° d'agrement : 035F1259								
Signature :								
IDENTIFICATION DU VEHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation						
FS-115-JA (F)	15-06-2021	31-08-2020						
Marque	Désignation commerciale							
HYUNDAI	LKONA							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre						
KMHK381HFLU076006	M1	VP						
Type/CNIT	Énergie							
M10HMCVP002X605	EL							
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMETRAGE RELEVE		MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
177814		M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km)	+2 . 1m / km					
		Dissymétrie suspension (<=30%)	2 %		8 %			
		Forces verticales	953daN		716daN			
		<b>Frein de service</b>						
		Forces de freinage	363daN	344daN	234daN	233daN		
		Déséquilibre (<20%)	6 %			1 %		
		Force de freinage (efficacité)	363daN	344daN	234daN	233daN		
		Taux d'efficacité (>=58%)			70 %			
		<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (>=18%)	20 %				
		<b>Feux croisement</b> (-2.5% à -0.5%)	G : -2 . 2 %	D : -2 . 0 %				
FS-115-JA		S035F085	25192544	XXXXXX				
CT 14/11/2025								
N° d'agrément : S035F085								
N° de série : KMHK381HFLU076006								