



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00967186508	Object-Nr.	ZH 350893
Fahrzeugkilometerstand	134'967 km	Erstzulassung	04.08.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	15.09.2025 13:23:03
Inspektion - ID	9037914	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Audioanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden
Betriebsanleitung	ja		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	4.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	4.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



3 | Zierblende Stoßfänger VR

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



4 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



5 | Türschweller Links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren






6 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



7 | Tür Hinten L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



8 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



11 | Kofferraumdeckel

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



12 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen + lackieren



13 | Zierblende Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**15 | Seitenwand hinten rechts**

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**16 | Tür Hinten R**

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**17 | Tür Vorne R**


Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

**18 | Kotflügel Vorne R**

Typ	Deformiert
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen + lackieren

**19 | Antenne**

Typ	Beschädigt
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



20 | Dach

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	>30 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



21 | Reifen VR


Typ	Zerrissen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



22 | Raddeckel VR

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

Innenschäden



9 | Kofferraumabdeckung (rollo)

Typ	Deformiert
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



10 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



14 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen



KOMMERZIELLE FOTOS

