



## CITROEN C3

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | VF7SXHNPNKT553632 |
| Immatriculation          | FG-610-QY         |
| Kilométrage              | 77 740 km         |
| Première immatriculation | 31/05/2019        |
| Couleur carrosserie      | Noir              |

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Date de l'inspection | 12/03/2026 13:22:14 |
|----------------------|---------------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Description de l'adresse d'inspection | BCA Houecourt |
|---------------------------------------|---------------|

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | VF7SXHNPNKT553632 |
| Kilométrage              | 77 740 km         |
| Type de carrosserie      | Berline           |
| Nbre portes              | 5                 |
| Première immatriculation | 31/05/2019        |
| Marque                   | CITROEN           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Modèle              | C3               |
| Nbre sièges         | 2                |
| Transmission        | Avant            |
| Couleur intérieur   | Noir             |
| Couleur carrosserie | Noir             |
| Catégorie           | Vehicule société |

## DOCUMENTS ET CLÉS

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Carnet d'entretien      | Non |
| Nbre clés total         | 1   |
| Nbre clés télécommandes | 1   |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Manuel d'utilisation                  | Non |
| Certificat immatriculation (original) | Non |
| Certificat immatriculation (original) | N/A |

## OPTIONS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Batterie fonctionnante | Oui |
| Cache bagages          | Oui |
| Camera de recul        | Oui |
| Cric                   | Oui |
| GPS                    | Oui |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Moteur fonctionnant | Oui       |
| Nature de peinture  | Metallisé |
| Niveau carburant    | 25        |
| Véhicule roulant    | Oui       |

DOMMAGES

Dommages extérieurs



8 | Pneus

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Type               | Sans dégâts |
| Mode de réparation | Acceptable  |



9 | Pneu AVG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type               | Hors tolérance |
| Mode de réparation | E - Remplacer  |



10 | Pneu AVD

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type               | Hors tolérance |
| Mode de réparation | E - Remplacer  |



11 | Pare-chocs AV

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Type               | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Peindre   |



12 | Pare-chocs AV

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type               | Griffe(s)                            |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |



13 | Pare-chocs AR

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type               | Griffe(s)                            |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |




15 | Carrosserie

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Type               | Pas d'origine    |
| Mode de réparation | Petit délettrage |



16 | Pavillon

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Type               | Bosse(s)                          |
| Mode de réparation | LI - Réparer et peindre (complet) |



## Dommages intérieurs



### 1 | Clef de contact TC

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type               | Manque                               |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |



### 2 | Revêtement assise siège AVG

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type               | Tache    |
| Mode de réparation | Nettoyer |



### 3 | Garnit. montant Mil G

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type               | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |



### 4 | Garniture porte AVG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type               | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |





5 | Console centrale

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type               | Dégrafé       |
| Mode de réparation | Dépose/Repose |



6 | Couvercle boîte à gants

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type               | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |



7 | Console centrale

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type               | Griffe(s)                            |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |



14 | Garnit. zone de chargement

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type               | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |

## Photos commerciales

