



KIA E-NIRO

VIN	KNACC81GFK5013685
Immatriculation	FH-351-HZ
Kilométrage	134 541 km
Première immatriculation	27/06/2019
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection 19/05/2025 08:57:14 Lieu de l'inspection TEA Lyon Parc Millon

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	KNACC81GFK5013685
Kilométrage	134 541 km
Type de carrosserie	SUV
Nbre portes	5
Première immatriculation	27/06/2019
Carburant	Electrique
Marque	KIA

Modèle	E-NIRO
Nbre sièges	5
Transmission	Avant
Couleur intérieur	Noir
Couleur carrosserie	Gris
Catégorie	Vehicule particulier

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Nbre cles telecommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	2	Manuel d'utilisation	Oui	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Kit réparation	Oui	Niveau carburant	75
Cache bagages	Oui	Moteur fonctionnant	Oui	Stockage GPS	Oui
Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé	Stockage GPS	HD
Compresseur	Oui	Nbr cable de recharge (normal)	1	Toit ouvrant électrique	Oui
GPS	Oui	Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1	Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES EXTÉRIEURS







1 | PNEUS

Mode de réparation Accep





2 | JANTE ALUM. ARG BI-TON/POLYCHROME

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable







3 | RÉPÉTITEUR G

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer





4 | MONOGRAMME MARQUE AV

Туре	Usé
Mode de réparation	E - Remplacer









8 | BARRE DE TOIT G

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre





9 | BARRE DE TOIT D

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre





10 | PAVILLON

Туре	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)

DOMMAGES INTÉRIEURS





5 | GARNIT. INT G COFFRE

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





6 | GARNIT. ZONE DE CHARGEMENT

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







7 | GARNIT. INT D COFFRE

Туре	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



PHOTOS COMMERCIALES

































