

RENAULT MEGANE<sup>2</sup>BK HY

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| -                        |                   |
| Immatriculation          | GC-874-AM         |
| VIN                      | VF1RFB00567843966 |
| Kilométrage              | 144 619 km        |
| Première immatriculation | 27/09/2021        |
| Couleur carrosserie      | Gris              |

## DÉTAILS DE L'INSPECTION

|                      |                                      |                      |                     |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Adresse d'inspection | BCA TEA Moselle                      | Date de l'inspection | 08/09/2026 13:05:05 |
| Adresse d'inspection | 1 Rue de la Carrière<br>57445 Réding |                      |                     |

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

|                          |                           |                     |       |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| Marque                   | RENAULT                   | Type de carrosserie | Break |
| Modèle                   | MEGANE <sup>2</sup> BK HY | Nbre portes         | 5     |
| VIN                      | VF1RFB00567843966         | Nbre sièges         | 5     |
| Première immatriculation | 27/09/2021                | Transmission        | Avant |
| Kilométrage              | 144 619 km                | Couleur intérieur   | Noir  |
| Catégorie                | Vehicule particulier      | Couleur carrosserie | Gris  |

## DOCUMENTS ET CLÉS

|                         |     |                                       |     |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Carnet d'entretien      | Oui | Manuel d'utilisation                  | Oui |
| Nbre clés total         | 1   | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 1   | Certificat immatriculation (original) | N/A |

## OPTIONS

|                        |     |                    |           |
|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Camera de recul    | Oui       |
| Moteur fonctionnant    | Oui | Cache bagages      | Oui       |
| Véhicule roulant       | Oui | Compresseur        | Oui       |
| Niveau carburant       | 0   | Kit réparation     | Oui       |
| GPS                    | Oui | Nature de peinture | Metallisé |

## PNEUS

## Pneus montés

| Emplacement | Position | Profondeur des sculptures | Fabricant | Dimensions       | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|---------|
| Avant       | Gauche   | 3,2 mm                    | Michelin  | 205/55 R 16 91 H | 4 Saisons    | Tôle           | Non     |
| Avant       | Droite   | 1,8 mm                    | Michelin  | 205/55 R 16 91 H | 4 Saisons    | Tôle           | Non     |
| Arrière     | Gauche   | 5,1 mm                    | Michelin  | 205/55 R 16 91 H | 4 Saisons    | Tôle           | Non     |
| Arrière     | Droite   | 5,0 mm                    | Michelin  | 205/55 R 16 91 H | 4 Saisons    | Tôle           | Non     |

## DOMMAGES



### Clef de contact TC (sans insert)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type de dommage    | Manque                               |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |



### Pneu AVG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type de dommage    | Hors tolérance |
| Mode de réparation | E - Remplacer  |



### Pneu ARG

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type de dommage    | Déchirure     |
| Mode de réparation | E - Remplacer |



### Pneu AVD

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Type de dommage    | Hors tolérance |
| Mode de réparation | E - Remplacer  |



### Garnit. zone de chargement

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type de dommage    | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |



Garnit. couvercle AR

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type de dommage    | Griffe(s)    |
| Mode de réparation | Smart repair |



Antenne

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type de dommage    | Cassé         |
| Mode de réparation | E - Remplacer |



Revêtement assise siège AVG

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type de dommage    | Tache    |
| Mode de réparation | Nettoyer |



Revêtement assise AR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type de dommage    | Tache    |
| Mode de réparation | Nettoyer |



Voyant défaut

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Type de dommage    | Allumé    |
| Mode de réparation | Contrôler |

## PHOTOS COMMERCIALES

