



SKODA Octavia

2.0 Tdi Scr AmbitionCombi Dsg

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	TMBJJ7NE4L0048846	Object-Nr.	VD 263390
Fahrzeuggkilometerstand	238'647 km	Erstzulassung	24.10.2019

INSPEKTIONSDTLS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	31.10.2025 14:05:51
Inspektion - ID	9338201	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	3.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4.0 mm	Continental	205/55 R 16 91 W	Sommer	Aluminium	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Lackieren



2 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Lackieren



4 | Kotflügel Vorne L

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



5 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	8 cm - 10 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



6 | Tür Hinten L

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



7 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	>30 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



12 | Kofferraumdeckel

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



13 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	8 cm - 10 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



18 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



19 | Kotflügel Vorne R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



20 | Tür Hinten R

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



21 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	8 cm - 10 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



22 | Gehäuse Außenspiegel R

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



23 | Dach

Typ	Kratzer
Schwere	20 cm - 25 cm
Reparaturmodus	Lackieren



24 | Alufelge vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



25 | Raddeckel VL

Typ	Fehlt
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



26 | Raddeckel HR

Typ	Fehlt
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



27 | Alufelge hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



28 | Alufelge vorne rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

Innenschäden



8 | Seitenwand Verkleidung HL

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz




9 | Seitenwand Verkleidung HR

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



10 | Abdeckung Ladekante

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



11 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



14 | Kofferraumabdeckung (rollo)

Typ	Beschädigt
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



15 | Seitenwand Verkleidung VL

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

16 | Seitenwand Verkleidung VR

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



17 | Innenraum

Typ	Verschmutzt
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Chemische Reinigung
Bemerkungen: hundehaar	

Bemerkungen: hundehaar

KOMMERZIELLE FOTOS

