

Kia E-niro -

150 KW (204 PS), BEV - battery electric vehicle 100% electric, Automat, 33516 km, 2022



	Nr pozycji:	3	Sale DateTime:	07/05/2025 17:00:00
	Sale Location:	Online	Sale Name:	CarNext Premium xBid



Opis

Numer VIN	KNACC81GFN5148166
Numer pojazdu	1352425
Data pierwszej rejestracji	21.04.2022
Rodzaj nadwozia	SUV
Skrzynia biegów	Przedni
Stan	Vision
Liczba drzwi	5
Liczba miejsc	5
Kolor (podstawowy)	Szary Metallic
Rodzaj VAT	Wyliczenie netto
Miejsce postoju pojazdu	CAT Germany GmbH Emmering
Importowany	Nie
Cosmetic Grade	-
Mechanical Grade	-

Wnętrze

Climate Control
Pokrowce na siedzenia - Tekstylny/ Skaj - Grau
Seats Heating - Przód
Dzielone tylne siedzenia
Leather Steering Wheel
Powered Windows - Przód
Stan (Ogólny) - Tekstylny/ Skaj

Wygląd zewnętrzny

Elektrycznie regulowane boczne lusterka
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Czujnik deszczu
Tylne czujniki parkowania
Reversing Camera
Przednie światła przeciwmgielne
Relingi dachowe

Dodatkowe informacje

Książka serwisowa	Brak
Dokumenty rejestracyjne dostępne w ciągu (dni roboczych)	10
Electric consumption	11,8
Electric consumption unit	kWh/100 km
Liczba poprzednich właścicieli	1
Status książki serwisowej	Dostępna
Gwarancja producenta	Nie
NAP	Status nieznan
Dostępność drugiego klucza	Nie
Bieżące miasto rejestracji	Niemcy
Pochodzenie pojazdu	Leasing
Sposób użycia	-

Silnik i systemy

Poduszki powietrzne
ABS
Centralny zamek
Fatigue warning system

System rozrywki pokładowej

Trip Computer
USB Socket

Komentarze

Diebstahlwarnanlage, Kia Protection Plus, Ab dem 5. Tag (inkl. Wochenende) nach Verkauf, werden je Fahrzeug 5 € netto Standgebühren pro Tag berechnet.. Anti-theft alarm system, Kia Protection Plus, From the 5th day (incl. weekend) after sale, 5 net parking fees per day will be charged per vehicle.

Kia E-niro -

150 KW (204 PS), BEV - battery electric vehicle 100% electric, Automat, 33516 km, 2022



Strona kierowcy
Vehicle Condition

Left
Runner

Dodatkowe informacje

Posiadał uszkodzenia- naprawione Tak
Wycena uszkodzeń 3146,00
Combined Damage Cost 2518,00
Opis uszkodzeń Stoßfänger hinten, weitere Details siehe Kostenvoranschlag im Zustandsbericht

