

### Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0034522	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TT-83-8R	Model	LEAF Acenta 40 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-10-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	121 543 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	12-11-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN
----------------	------------	----------	-------------------------



### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


### Verwijderbare items

Laadkabel	✗
Hoedenplank	✓
Thuislader	✓

### Documentenlijst




Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden



### Exterieur schade

2		Onderdeel	Portier	3		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksvoor			Positie	Achter
		Type	Chemische afzetting			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Herstellen

4		Onderdeel	Scherf	5		Onderdeel	Motorkap
		Positie	Rechtsachter			Positie	-
6		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Smart Repair
		Onderdeel	Dak			Onderdeel	Dak
		Positie	-			Positie	-
		Type	Chemische afzetting			Type	Chemische afzetting
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Forfait herstelling

### Overige schade

1		Onderdeel	Laadkabel
		Positie	-
		Type	Ontbrekend
		Omvang	-
		Bewerking	Vervangen