
















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0066897	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H5-88-HT	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	59 367 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
 					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓





## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Continental 215/50/17 Zomer 4.0 mm		Continental 215/50/17 Zomer 4.5 mm	
Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm		Goodyear 215/50/17 Zomer 5.0 mm	

## Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherf</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 17"</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								