

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5046831	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-50-RK	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 3-fase 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	06-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	148 114 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✗


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 215/55/17 Winter 4.5 mm



Pirelli 215/55/17 Winter 4.5 mm



Pirelli 215/55/17 Winter 5.5 mm

Pirelli 215/55/17 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

3



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7



Onderdeel	Dakrail
Positie	Links
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen


8



Onderdeel	Dakrail
Positie	Rechts
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info