

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	07/03/2025	25146537		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR			
06/03/2027	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARD			
Contrôle technique périodique	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV			
N° D'AGRÈMENT : S054D182	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31.05.2024:121 275 km / 13.06.2022:92 376 km / 26.06.2020:63 481 km			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE				
(3) COORDONNÉES : 30 Rue Pasteur				
54710 LUDRES				
Tél : 03.83.56.66.66 Fax :				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
NOM ET PRÉNOM :				
N° D'AGRÈMENT :				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation		
EC-442-NL(F)	07/07/20	27/05/16		
Marque	Désignation commerciale			
NISSAN	LEAF 24KWH			
(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre		
SJNFAAZE0U6049340	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10NSSVP027C107	EL			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
127235				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

Attestation délivrée le 12/03/2025

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la
Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	12 %		10 %	
Forces verticales :	866 daN		659 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	294 daN	323 daN	253 daN	265 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	294 daN	323 daN	253 daN	265 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.8 %	-1.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		