



# RENAULT MEGANE

## 1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

### FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00863067971	Object-Nr.	GE 323278
Fahrzeuggkilometerstand	96'658 km	Erstzulassung	29.10.2019

### INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	05.08.2025 16:31:36
Inspektion - ID	8821930	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

### DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	Nein
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden


### REIFEN

#### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	6.0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	6.0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 W	Sommer	Stahl	-



**SCHADEN**

## Äußere Schäden



### 1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 2 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

Bemerkungen: FLUGROST EINGEFRESEN



### 3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	8 cm - 10 cm
Reparaturmodus	Lackieren



### 4 | Außenspiegel links vollständig

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersatz
Reparaturmodus	Ersatz



### 5 | Gehäuse Außenspiegel L

Typ	Kratzer
Schwere	8 cm - 10 cm
Reparaturmodus	Lackieren

## 6 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



## 7 | Seitenwand hinten links

Typ	Mangelhafte Reparatur
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Lackieren
<b>Bemerkungen:</b> FARBUNTERSCHIED ZU TÜRE HINTEN LINKS GELBSTICH	



## 8 | Türschweller Links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	20 cm - 25 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



## 9 | Türzierleiste VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



## 10 | Fensterzierleiste VL

Typ	Delle(n)
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen
<b>Bemerkungen:</b> HAGEL	



#### 11 | Zierblende Seitenscheibe HL

Typ	Delle(n)
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

Bemerkungen: HAGEL



#### 12 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



#### 13 | Stoßfänger H

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen + lackieren



#### 14 | Zierblende Stoßfänger H

Typ	Kratzer
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



#### 16 | Kofferraumdeckel

Typ	Deformiert
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen + lackieren



#### 17 | Rücklicht HL Kofferraum-Seite

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



### 19 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	4 cm - 6 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



### 20 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n)
Schwere	2 cm - 3 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 21 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n)
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen + lackieren



### 22 | Türschweller Rechts

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren




### 23 | Kotflügel Vorne R

Typ	Kratzer
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur

## 24 | Einstiegsschweller H R

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



## 25 | Dach

Typ	Hagelschaden
Schwere	2 cm - 3 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

Bemerkungen: BAUMHARZ / FLUGROST EINGEFRESEN



## 26 | Raddeckel VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



## 27 | Raddeckel HR

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



## 28 | Raddeckel VR

Typ

Gebrochen

Schwere

Erssetzen

Reparaturmodus

Erssetzen

## Innenschäden



### 15 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	<a href="#">Ersetzen</a>
Reparaturmodus	<a href="#">Ersetzen</a>



### 18 | Fahrzeugschein

Typ	Fehlt
Schwere	<a href="#">Ersetzen</a>
Reparaturmodus	<a href="#">Ersetzen</a>

# KOMMERZIELLE FOTOS

