

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D139484479

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/08/2026		26162585	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		DéFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
17/10/2026		5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD, AVG			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARD			
Contre-visite		6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures : AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures: D			
N° D'AGRÈMENT : S054D182		DéFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
(3) COORDONNÉES : 30 Rue Pasteur		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD			
54710 LUDRES		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR			
Tél : 03.83.56.66.66 Fax:		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
N° D'AGRÈMENT : 054D1223					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ere mise en circulation	
GL-464-DP(F)		21/10/2024		16/12/2022	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1MA000669735809		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENTD830463		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
205232					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 19/08/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		50 %	
Force verticales :	1292 daN		792 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	468 daN	492 daN	299 daN	330 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	468 daN	492 daN	299 daN	330 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.53m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-0.1 %		-0.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %		-4.0 %	