

# Renault

1.5 BLUE DCI 95 MAXI CONFORT

VIN: VF1WF000668099862



## Description

<b>Kenteken</b> 2BQC896	<b>Registratienummer</b> 11/02/2022	<b>Kilometerteller</b> 123437 km
<b>Color</b> -	<b>Jaar</b> -	<b>Bekleding</b> -
<b>Aantal deuren</b> 4	<b>Aantal stoelen</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Motor verplaatsing</b> 1461 cc	<b>Maximale kracht</b> 70 KW	

## Statement details

**Inspectie loc**  
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

**Statement date**  
02/06/2026


**Datum goedkeuren inspectie**  
03/06/2026

## Controle

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Uitlaat / Clarity	✓ Ok		

## Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie
001	Noodwiel / -	Missend	Vervangen
			
002	Dorpel / Links	Deuk	Reparatie



003 Deur / Vooraan links

Deuk

Acceptabel



004 Deurgreepbekleding / Vooraan links

Missend

Vervangen



005 Deurkozijnafdichting / Vooraan links

Scheur

Vervangen



006 Deur / Linksachter

Deuk

Acceptabel



007 Scherm / Linksachter

Deuk

Acceptabel








008 Deur / Linksachter  
Met venster : Yes

Deuk

Acceptabel



009	Scherm / Rechtsachter	Deuk	Acceptabel
			
010	Spiegel glas / Rechtsvoor Type achteruitkijkspiegelglas : Groothoekspiegelglas	Gebroken	Vervangen
			
011	Deur / Rechtsvoor	Deuk	Reparatie
			
012	Bumper / Voorkant Geschilderd : No	Deuk	Vervangen
			
013	Afdekplaat bumper trekhaak / Rechtsvoor Geschilderd : No	Missend	Vervangen
			

## Verwijderbare Items

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Achterste perceelplank                 | <input type="checkbox"/> Afstandsbediening                      | <input type="checkbox"/> Afstandsbediening                 |
| <input type="checkbox"/> Bandenreparatiekit compleet            | <input type="checkbox"/> Beveiligingskit                        | <input type="checkbox"/> Compressorbandenreparatiekit      |
| <input type="checkbox"/> Documenthouder                         | <input checked="" type="checkbox"/> Driehoek                    | <input checked="" type="checkbox"/> EHBO-kit               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eigenaar van kentekenbewijs | <input type="checkbox"/> Garantieboekje                         | <input type="checkbox"/> Gebruikershandleiding             |
| <input type="checkbox"/> Gereedschap in de auto                 | <input type="checkbox"/> Haak/trekhaakkogel                     | <input checked="" type="checkbox"/> Jack                   |
| <input type="checkbox"/> Jack handle crank                      | <input type="checkbox"/> Kaartsleutel                           | <input type="checkbox"/> Laaddeksel                        |
| <input type="checkbox"/> Langzame oplaadkabel (Type 2, Mode 2)  | <input type="checkbox"/> Locking wheel nuts key                 | <input type="checkbox"/> Navulbandenreparatiekit           |
| <input type="checkbox"/> Oplaadkabel tas                        | <input checked="" type="checkbox"/> Overeenstemmingscertificaat | <input checked="" type="checkbox"/> Registratiecertificaat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reservesleutel              | <input type="checkbox"/> Reserwielband                          | <input type="checkbox"/> Satellietnavigatie                |
| <input type="checkbox"/> Serviceboek                            | <input type="checkbox"/> Snellaadkabel (Type 2, Mode 3)         | <input type="checkbox"/> Toolkit                           |
| <input type="checkbox"/> Trekhaak                               | <input type="checkbox"/> Veiligheidsvest                        | <input type="checkbox"/> Vergrendeling wiel moer           |
| <input type="checkbox"/> Vrachtnet                              |   |  |

## hoofdset banden

<b>Vooran links</b>	LAUFENN	195 / 65 / 15 / All	3 mm
<b>Rechtsvoor</b>	LAUFENN	195 / 65 / 15 / All	3 mm
<b>Linksachter</b>	LAUFENN	195 / 65 / 15 / All	3 mm
<b>Rechtsachter</b>	LAUFENN	195 / 65 / 15 / All	3 mm

## Opmerkingen

Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor



Kilometerteller




Navigation




Spare Tyre




Vin



Ander



Ander



Ander



Noodwiel / - / Missend



Dorpel / Links / Deuk



Dorpel / Links / Deuk



Deur / Vooraan links / Deuk



Deurgreepbekleding / Vooraan links / Missend



Deurkozijnafdichting / Vooraan links / Scheur



Deurkozijnafdichting / Vooraan links / Scheur



Deur / Linksachter / Deuk



Scherf / Linksachter / Deuk



Deur / Linksachter / Deuk



Scherf / Rechtsachter / Deuk



Spiegel glas / Rechtsvoor / Gebroken



Spiegel glas / Rechtsvoor / Gebroken



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Deur / Rechtsvoor / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Bumper / Voorkant / Deuk



Afdekplaat bumper trekhaak / Rechtsvoor / Missend