

KIA e-Niro


Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Kenteken:	L015PT
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	e-Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFM5075388
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	64kWh DynamicPlusLine	1ste tenaamstelling	06-08-2021
Kilometerstand:	97891 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	2
Links	3
Rechts	4
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Elect. ramen A	Ja	Elect. ramen V	Ja
Parkeersensoren V	Ja	Schuifdak elektrisch	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak	Type stoelbekleding	Airco automatisch
			Stoelbekleding deels kunstleder


Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Bumper V R sierlijst

Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Voorzijde



Dak

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Dakrail L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Dakstijl R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Scherf V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer
215/55/17/94/W
Michelin
3,0 mm

Voor Rechts

Zomer
215/55/17/94/W
Michelin
4,0 mm

Achter Links

Zomer
215/55/17/94/W
Michelin
3,0 mm

Achter Rechts

Zomer
215/55/17/94/W
Michelin
2,5 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.