



RENAULT MEGANE

1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS EDC GRANDTOUR

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	VF1RFB00267186530	Object-Nr.	VD 612892
Fahrzeugkilometerstand	152'881 km	Erstzulassung	31.05.2021

INSPEKTIONSDATALS

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	12.09.2025 13:47:14
Inspektion - ID	9029823	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	3	Fahrzeugausweis Original	ja
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	3.0 mm	Continental	205/51 R 69 91 V	Sommer	Stahl	-
Vorne	Rechts	3.0 mm	Continental	205/51 R 69 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Links	5.0 mm	Continental	205/51 R 69 91 V	Sommer	Stahl	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Continental	205/51 R 69 91 V	Sommer	Stahl	-

SCHADEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



2 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



4 | Gehäuse Außenspiegel L

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



5 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



6 | Tür Hinten L

Typ	Delle(n)
Schwere	2 cm - 3 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



7 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



8 | Stoßfänger H

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



10 | Rücklicht HL Kofferraum-Seite

Typ	Gebrochen
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



12 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Mangelhafte Reparatur
Schwere	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren

Bemerkungen: AUSZEICHNUNGEN, STRUKTUR



13 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren






14 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n)
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



15 | Türschweller Rechts

Typ	Delle(n)
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



16 | Dach

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



17 | Antenne

Typ	Beschädigt
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen



18 | Raddeckel VL

Typ	Gebrochen
Schwere	Erssetzen
Reparaturmodus	Erssetzen

Innenschäden



9 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	1 cm - 2 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



11 | Innenraum

Typ	Fleck
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Reinigen

Bemerkungen: SITZE

KOMMERZIELLE FOTOS

